

龙岗坂田万科璞悦山花园别墅装修工程“10·8” 一般高处坠落死亡事故防范整改措施和责任追 究落实情况评估报告

2024年10月8日18时40分许，龙岗区坂田街道万科璞悦山2002号别墅内发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失100万元。

为深刻吸取事故教训，充分发挥事故惩戒和警示作用，根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和市安委办的工作部署要求，龙岗区安委办决定对该事故防范和整改措施落实情况开展“回头看”评估，重点对《龙岗坂田万科璞悦山花园别墅装修工程“10·8”一般高处坠落死亡事故调查报告》提出的事故责任追究和整改措施落实情况进行评估。现将评估情况报告如下：

一、评估工作组织及开展情况

由龙岗区安委办牵头，组织相关单位形成评估工作组。工作组依据《事故调查报告》，通过查阅资料、现场核查、人员问询等方式，重点梳理评估了事故责任追究落实情况、事故发生单位整改措施落实情况以及相关职能部门和街道社区监管职责履行情况。评估过程中发现的问题已及时向责任单位反馈，并要求限期整改。本报告在综合评估工作基础上形成。

二、事故责任人员责任追究落实情况

(一) 陈某，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

(二) 栾某群，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，其拒绝缴纳罚款，现已申请法院强制执行。

(三) 黄某彬，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，其拒绝缴纳罚款，现已申请法院强制执行。

三、事故责任单位责任追究落实情况

(一) 深圳市名雕装饰股份有限公司，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

(二) 深圳市陆众劳务有限公司，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，该公司缴纳罚款，现已申请法院强制执行。

四、事故责任单位整改措施落实情况

(一) 深圳市名雕装饰股份有限公司深刻吸取事故教训，立即组织力量梳理本单位的安全管理体系，查缺补漏，堵塞管理漏洞，进行整改：一是建立健全符合生产经营需要的安全生产责任体系，签订岗位责任书，厘清管理架构，按照相关的法律法规设置项目管理机构和安全管理人員；二是严格执行落实安全教育培训计划，建立“公司-项目-班组”三级培训体系，实行“一人一档”教育档案管理；三是立即建立风险评估和隐患排查双重预防机制，并结合项目实际情况进行风险管控和实施隐患整改“五定原则”；四是摸清停工项目的底数，制定停工项目管理细则，杜

绝类似事故再次发生；五是学习《中华人民共和国安全生产法》，依法履行安全管理职责。通过构建“责任体系+教育培训+风险管控+过程控制+监督保障”五位一体的安全管理机制，实现从被动应对到主动预防的转变。

（二）深圳市陆众劳务有限公司加强作业过程管控，保障施工安全：一是加强临聘人员的管理工作，强化停工期间出入管控；二是明确停工管理流程，责任明确到人；三是完善停工流程，加强作业现场的管理工作，及时恢复因作业需要临时拆除的安全防护设施，并经过检查确认后才能离开现场；四是认识到班前安全教育培训的重要性，加强班前教育培训，使得施工人员意识到防护措施的重要性和施工过程的风险；五是加强案例学习，通过事故案例让施工人员认识到安全生产的重要性，强化施工人员的责任意识，消除侥幸心理。

五、事故发生地相关部门汲取事故教训，强化整改措施落实情况

坂田街道办已汲取事故教训，举一反三做好警示教育和安全防范工作，扎实开展小散工程纳管工作，落实好属地监管责任：一是已组织召开事故警示教育会，通报事故信息，督促相关单位汲取事故教训，分析事故找出痛点难点把控源头，做好宣传教育，敲响安全警钟；二是已抓好街道建设工程的统筹协调和业务指导工作，制定小散工程现场安全巡查要点，开展市、区、街道文件及专业技术知识培训；对各社区的备案和管理工作进行定期全覆

盖指导和监督；对辖区的小散工程进行飞行检查和抽查监管；三是已抓好辖区所有小散工程的备案、培训、核实、巡查、安全隐患排查和督促整改、控停、复工、未备案施工巡查、建立小散工程台账等日常纳管，并督促小散工程责任主体切实做好小散工程规范化管理。对辖区内小散工程项目，须按照每个项目每周不少于 2 次的频率进行巡查；四是已抓好辖区装修工程未按规定办理施工许可证或备案手续、擅自开工建设的违法行为的查处工作；依法查处小散工程违法占有、使用土地等土地违法行为，以及小散工程未取得建设工程规划许可证或未按建设工程规划许可证的规定进行建设的规划违法行为；对小散工程和零星作业活动违反《深圳经济特区市容和环境卫生管理条例》等城市管理相关法律、法规、规章行为进行查处。

六、存在问题

综合评估情况，本次事故相关责任人员的行政处罚决定已作出，正按程序推进罚款缴纳工作；事故发生单位针对事故暴露出的问题，已采取一系列整改措施，取得一定成效。但仍存在以下问题：一是责任体系管理漏洞，项目组织架构缺失未建立项目管理的机构或人员；二是责任虚化真空，岗位职责未明确，考核机制空白；三是监管断层，缺乏专职安全监督岗位；四是安全教育培训漏洞，培训制度形同虚设；五是风险管控机制和隐患排查治理机制缺失，风险评估体系缺失，隐患排查走过场，现场监管失控。

七、工作建议

坂田街道办下一步要：一是坚定不移地推进“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”和“三个必须”要求落实到位，督促辖区生产经营单位贯彻落实法律法规要求，提升安全监管人员监督检查水平；督促引导施工单位进一步加强全员安全生产责任制建设，促进现场安全生产条件和安全管理水平提高；二是加强安全生产监管机构建设，进一步完善安全隐患排查和安全风险防控机制，抓好安全生产工作，确保隐患消除落实到位；督促生产经营单位严格按照要求开展安全隐患自查自纠；三是针对业主、施工负责人、特种作业人员、普通工人等不同对象，设计差异化培训内容；深入开展以案说法，通过剖析事故原因、分析事故教训等多种方式，以真实案例教育和警醒广大群众和社会企业。

八、评估意见

经评估后认为，各单位均能依据区政府批复意见，对有关责任单位及责任人员作出相关处理，未发现不按规定落实责任追究的问题。各单位均能认真汲取事故教训，按照事故调查报告的要求建章立制，落实事故各项责任追究和整改措施，有效提升了安全管理水平。各被评估单位基本落实了事故调查报告责任追究和整改措施要求。