

# 龙岗宝龙深圳市声声辉玻璃有限公司“2·17” 一般物体打击死亡事故防范整改措施和责任 追究落实情况评估报告

2025年2月17日8时58分许，龙岗区宝龙街道南约社区菠萝山工业区深圳市声声辉玻璃有限公司发生一起一般物体打击死亡事故，造成1人死亡。

为深刻吸取事故教训，充分发挥事故惩戒和警示作用，根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和市安委办的工作部署要求，龙岗区安委办决定对该事故防范和整改措施落实情况开展“回头看”评估，重点对《龙岗宝龙深圳市声声辉玻璃有限公司“2·17”一般物体打击死亡事故调查报告》提出的事故责任追究和整改措施落实情况进行评估。现将评估情况报告如下：

## 一、评估工作组织及开展情况

由龙岗区安委办牵头，组织相关单位形成评估工作组。工作组依据《事故调查报告》，通过查阅资料、现场核查、人员问询等方式，重点梳理评估了事故责任追究落实情况、事故发生单位整改措施落实情况以及相关职能部门和街道社区监管职责履行情况。评估过程中发现的问题已及时向责任单位反馈，并要求限期整改。本报告在综合评估工作基础上形成。

## **二、事故责任人员责任追究落实情况**

(一) 钟某桃，已按照《事故调查报告》的建议追究其刑事责任。经核查，法院已判决。

(二) 邓某庆，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

## **三、事故责任单位责任追究落实情况**

(一) 深圳市声声辉玻璃有限公司，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，该公司申请分期缴纳罚款，目前尚未缴完。

(二) 东莞市华辉玻璃制品有限公司，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

## **四、事故责任单位整改措施落实情况**

深圳市声声辉玻璃有限公司一是深刻吸取事故教训，立即组织了事故警示教育；二是加强装卸货作业现场安全管理，特别是涉及大件物品装卸和吊装作业的管理，指定专人现场统一指挥、管理；三是加强机械设备的管理和操作，立即对经改装的玻璃搬运机进行全面的风险评估，并根据作业地点、作业内容、作业环境和操作环节制定相应的管控措施；四是立即组织全员进行安全教育培训，根据生产经营特点、工作岗位、工作内容，结合生产过程中的危险因素进行有针对性的培训，并对培训人员进行考核，确保受教育人具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度、安全操作规程，掌握本岗位的风险点和安全操作技能；五是加强《中华人民共和国安全生产法》的学习，严格落实企业安

全生产主体责任和各岗位人员的安全责任；六是强化监督检查，发挥组织与管理的作用，确保检查有计划、有目的，能发现问题，及时解决问题。

## **五、事故发生地相关部门汲取事故教训，强化整改措施落实情况**

（一）宝龙街道办为深刻汲取本次事故教训，全面堵塞工业园区、企业外来人员、承包方安全管理漏洞，以问题为导向，从制度检查、监管机制、宣传教育等方面入手，制定并落实了以下整改措施，坚决防范类似事故再次发生。一是强化源头管控，严控工业园区（企业）外来人员、外来作业管理，印发出台文件，从制度上保障工业园区管理，进一步强化工业园区内企业的安全生产，规范企业的安全生产管理；二是明确事故隐患处理流程，及时准确移交，督促全体巡查人员严格执行《关于印发〈宝龙街道安全生产网格化管理办法〉的通知》（宝街应急办通字〔2024〕4号），明确事故隐患处理流程，做到有章可循；三是加强宣传教育，营造良好安全氛围，时刻紧绷“安全弦”，狠抓重点区域、重点环节安全隐患排查，切实把安全生产各项规定落实落细落到位。

（二）深圳市市场监督管理局龙岗监管局为深刻汲取事故教训，在事故发生后采取了一系列措施：一是召开警示告诫会，先后召开了龙岗区叉车安全使用线上线下警示告诫会 20 场，做到了每所最低开展一场叉车安全使用线下警示告诫会的工作要求，

共有叉车使用单位 3633 人次准时到场参会，通过现场签订和领取安全作业承诺书或者提示函，通报近期事故案例，对安全使用叉车进行着重宣贯，要求各类企业从事故中吸取教训，切实做好叉车安全工作；二是开展专项行动，龙岗监管局全局科所联动，积极开展全区叉车专项检查工作，行动期间，检查叉车使用单位 1516 家，共 2558 台，检查覆盖率 51%，发出监察指令书 168 份，立案查处涉叉车违法案件 44 宗，其中发现无证叉车 11 台次，发现无证驾驶叉车 16 人次；三是打通数据共享渠道，经与市市场监管局信息中心和区政数局多轮协调，将市局系统内包含叉车相关数据共享至区政数局，打破数据壁垒，每日更新数据，供区各职能部门、各街道订阅获取；四是进一步推广智慧监管模式，拟与区应急管理局联合在坪地街道工贸企业开展智慧叉车试点推广工作，通过科技赋能减少人的错误从而减少事故的发生。

## **六、存在问题**

综合评估情况，本次事故相关责任人员的行政处罚已执行到位；事故责任单位的行政处罚正在按程序执行中；事故发生单位针对事故暴露出的问题，已采取一系列整改措施，取得一定成效。但仍存在以下问题：一是叉车监管存在死角，未能达到全覆盖监管；二是基层安全巡查人员安全监管责任意识淡薄，存在工作作风不严不实、工作标准不高，未能严格执行安全生产闭环管理要求的问题。

## **七、工作建议**

宝龙街道要以本次事故整改为契机，进一步树牢安全发展理念，压紧压实安全生产责任，持续深化工业园区和重点企业安全专项整治，确保辖区平安稳定：一是以案为鉴，以案促改，筑牢安全防线，将持续对事故责任单位整改情况进行督促跟进，重点检查工业园区和企业安全管理制度完善情况、人员培训情况，隐患排查治理机制运行情况，特种作业人员持证情况、安全管理协议签署情况等，确保整改措施落到实处、取得实效；二是开展工业园区、重点企业安全管理专项整治行动，聚焦基础管理、现场管理、劳动防护用品使用等，通过专项整治，进一步提升工业园区和重点企业安全管理水平，有效遏制生产安全事故发生；三是建立事故隐患排查治理长效监管机制，总结本次整改工作经验，固化好的做法和模式，形成一套可复制、可推广的事故隐患排查治理长效机制，聚焦重点，实施问题隐患“发现即整改”快处机制，通过街道与部门密切配合，一体化作业、一体化推进、一体化履职，真正形成安全生产监管合力。

## 八、评估意见

经评估后认为，各单位均能依据区政府批复意见，对有关责任单位及责任人员作出相关处理，未发现不按规定落实责任追究的问题。各单位均能认真汲取事故教训，按照事故调查报告的要求建章立制，落实事故各项责任追究和整改措施，有效提升了安全管理水平。各被评估单位基本落实了事故调查报告责任追究和整改措施要求。