

龙岗吉华深圳市望达装饰工程有限公司“7·3”触电事故防范和整改措施落实情况评估报告

2025年7月3日17时16分许，位于龙岗区吉华街道三联社区松园新村广深铁路沿线闲置地发生一起触电事故，造成1人死亡。

为深刻吸取事故教训，充分发挥事故惩戒和警示作用，根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和市安委办的工作部署要求，区安委办决定对该事故防范和整改措施落实情况开展“回头看”评估，重点对《龙岗吉华深圳市望达装饰工程有限公司“7·3”触电事故调查报告》提出的事故责任追究和整改措施落实情况进行评估。现将评估情况报告如下：

一、评估工作组织及开展情况

由龙岗区安委办牵头，组织相关单位形成评估工作组。工作组依据《事故调查报告》，通过查阅资料、现场核查、人员问询等方式，重点梳理评估了事故责任追究落实情况、事故发生单位整改措施落实情况以及相关职能部门和街道社区监管职责履行情况。评估过程中发现的问题已及时向责任单位反馈，并要求限期整改。本报告在综合评估工作基础上形成。

二、事故责任人员责任追究落实情况

（一）深圳市望达装饰工程有限公司法定代表人唐某，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

（二）深圳市望达装饰工程有限公司项目负责人刘某，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

三、事故责任单位责任追究落实情况

（一）深圳市望达装饰工程有限公司，已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

（二）深圳市领瑞实业发展有限公司，已按照《事故调查报告》的处理建议，铁路监督管理部门已复函处理。

四、事故责任单位整改措施落实情况

（一）深圳市望达装饰工程有限公司已深刻吸取事故教训，针对安全管理方面暴露出的问题进行全面整改：一是已建立健全本单位的安全生产管理体系和管理制度。二是已制定围挡安装的安全教育培训内容，组织围挡安装工人进行安全教育培训，并对教育培训内容进行考核，确保围挡安装工人具备必要的安全生产知识和安全操作技能，能够有效辨识作业现场风险、识别事故隐患并熟知防范措施。三是已根据作业条件构建风险评估和隐患排查双重预防机制，并且根据辨识的危险因素和发现的隐患，对所有围挡安装工人有针对性的进行安全交底。四是已加强作业现场的安全生产管理工作，确保现场管理人员具备与生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。经核实，该公司已退场。

（二）深圳市领瑞实业发展有限公司已深刻吸取事故教训，针对安全管理方面暴露出的问题进行全面整改：一是已立即组织力量查清利益统筹土地红线范围内地下、地上管线情况，并

根据相关法律法规的要求制定相应的管理措施。二是已加强安全生产专业知识的培训和学习，不断的提升安全管理水平和安全意识。三是已加强利益统筹土地红线范围内的风险评估和管控工作，制定风险清单。四是已加强外包队伍的安全检查工作，及时检查外包队伍的安全生产情况，发现安全生产问题及时督促其整改。经核实，该公司已退场。

五、事故发生地相关部门汲取事故教训，强化整改措施落实情况

吉华街道办事处已按《事故调查报告》整改建议，深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化对山边林地等区域作业的安全管理。具体措施如下：一是及时组织召开事故警示教育会，通报事故情况，强化警示震慑作用。二是立即约谈涉事企业，督促其切实落实安全生产主体责任。三是深入剖析事故共性问题，对照问题，举一反三，找准发力点。四是严控边角地带安全风险，全面强化对山边林地、撂荒地等边角地带安全巡查，特别是做好辖区内铁路沿线用地、铁路设施的巡查管理工作。五是加强宣传教育工作，对涉及铁路沿线用地、铁路设施、地上地下管线附近的作业，提醒作业单位向产权单位进行施工报备，并做好风险提示。

六、存在问题

综合评估情况，本次事故相关责任单位及人员的行政处罚已执行到位；事故发生单位针对暴露问题已采取一系列整改措施，取得一定成效。涉事单位虽已退场，但事故暴露出的偏远

区域、隐蔽工程监管短板依然存在，须持续压紧压实属地管理责任。

七、工作建议

针对评估发现的问题，提出以下工作建议：一是持续深化全域联防联控。严格落实限额以下小型工程安全生产纳管相关管理办法，将荒地、山边林地、铁路沿线零星作业、隐蔽施工全部纳入常态化安全监管，健全部门信息互通、联合巡查、联动执法机制，实现偏远区域、隐蔽工程施工全链条闭环管控。二是持续保持安全监管高压态势。坚持源头治理，将偏远区域无报备施工、违规隐蔽作业、违章操作等行为列为执法重点，对作业防护不到位、现场监护缺失、野蛮施工等隐患问题坚持零容忍、严处罚，倒逼各方主体严格落实安全生产主体责任。三是持续深化从业人员安全教育培训。督促施工单位建立常态化安全培训机制，重点围绕高处作业、现场防护、隐患辨识、应急处置及典型事故案例开展实操化培训，常态化开展抽查核查，严肃整治培训流于形式问题，全面提升一线人员安全作业素养。四是持续压实属地网格化管控责任。细化偏远荒地、山林、铁路沿线等重点区域监管清单、责任清单，补齐隐蔽工程监管短板，常态化开展拉网式隐患排查，彻底消除监管盲区，严防同类安全事故重复发生。

八、评估意见

经评估认为，各单位均能严格依据区政府批复意见，对相关责任单位及责任人员作出相应处理，未发现未按规定落实责任追究的情况。同时，各单位认真汲取事故教训，积极建章立

制，全面落实整改措施，有效提升了安全管理水平。综上所述，各被评估单位基本落实了事故调查报告所规定的责任追究与整改措施要求。