

龙岗园山惠阳装载机专修厂“7·26”一般车辆伤害事故防范和整改措施落实情况评估报告

2025年7月26日21时17分许,深圳市龙岗区园山街道西坑社区一临时道路发生一起车辆伤害事故,造成1人死亡。

为深刻吸取事故教训,充分发挥事故惩戒和警示作用,根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》(安委办〔2021〕4号)和市安委办的工作部署要求,区安委办决定对该事故防范和整改措施落实情况开展“回头看”评估,重点对《龙岗园山惠阳装载机专修厂“7·26”一般车辆伤害事故调查报告》提出的事故责任追究和整改措施落实情况进行评估。现将评估情况报告如下:

一、评估工作组织及开展情况

由龙岗区安委办牵头,组织相关单位形成评估工作组。工作组依据《事故调查报告》,通过查阅资料、现场核查、人员问询等方式,重点梳理评估了事故责任追究落实情况、事故发生单位整改措施落实情况以及相关职能部门和街道社区监管职责履行情况。评估过程中发现的问题已及时向责任单位反馈,并要求限期整改。本报告在综合评估工作基础上形成。

二、事故责任单位责任追究落实情况

惠州市惠阳区秋长金兴工程机械维修店,已按照《事故调查报告》的建议对其处罚。经核查,该单位申请分期缴纳罚款,

目前尚未缴完，且处于行政复议阶段。

三、事故责任单位整改措施落实情况

鉴于惠州市惠阳区秋长金兴工程机械维修店为惠州市属地注册个体工商户，事故批复后，已督促该单位落实整改工作：一是该单位已深刻汲取事故教训，组织全体从业人员开展事故警示教育，强化全员安全思想认识。二是严格落实举一反三要求，全面开展内部安全生产自查自纠，进一步压实企业安全生产主体责任。经现场核查，目前该单位已退出场地。

四、事故发生地相关部门汲取事故教训，强化整改措施落实情况

此外，针对事故暴露出的非传统监管领域安全盲区及居民安全意识薄弱等问题，属地园山街道深刻汲取事故教训，统筹各社区网格员及巡查力量，对辖区内长期停放的车辆，特别是工程车辆、特种车辆，发放安全提示函约 1000 份，提醒车主在移动或维修相关设备时做好安全防护，严防同类事故再次发生。

五、存在问题

综合评估情况，本次事故相关责任单位的行政处罚尚在执行中；事故发生单位针对暴露问题已采取一系列整改措施，取得一定成效。但从行业层面看，居民服务维修业中的零散作业仍存在流动性强、隐蔽性高、发现难、监管难等问题。

六、工作建议

针对上述问题，提出以下工作建议：一是压实网格属地排查管控。依托街道社区网格化治理体系，常态化开展辖区车辆

维修零散作业拉网式排查，重点排查路边占道、隐蔽点位流动维修行为，建立动态监管台账，精准破解零散作业流动性强、隐蔽性高、发现难度大的监管难题。二是深化行业安全宣教赋能。以本次事故为警示，常态化开展车辆维修行业安全警示教育和普法宣传，普及机械作业、高空操作等安全规范，强化零散从业人员风险辨识能力和安全防护意识，从源头压降安全隐患。三是健全多方联动监管机制。搭建街道、社区、职能部门协同管控模式，完善常态化联合巡查、隐患上报、快速处置机制，精准整治无备案、违规零散维修作业，全面补齐辖区车辆维修零散作业监管短板，筑牢属地安全防线。

七、评估意见

经评估认为，各单位均能严格依据区政府批复意见，对相关责任单位及责任人员作出相应处理，未发现未按规定落实责任追究的情况。同时，各单位认真汲取事故教训，积极建章立制，全面落实整改措施，有效提升了安全管理水平。综上所述，各被评估单位基本落实了事故调查报告所规定的责任追究与整改措施要求。