龙岗坂田南坑星河领创“9·13”一般高处坠落重伤事故防范和整改措施落实情况评估报告

2025年9月13日14时50分左右，深圳市龙岗区坂田街道南坑社区星河领创天下一期室内游泳馆发生一起高处坠落事故，造成一人重伤。

为深刻吸取事故教训，充分发挥事故惩戒和警示作用，根据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）和市安委办的工作部署要求，坂田街道安委办决定对该事故防范和整改措施落实情况开展“回头看”评估，重点对《龙岗坂田南坑星河领创“9·13”一般高处坠落重伤事故报告》（以下简称“《事故调查报告》”）提出的事故责任追究和整改措施落实情况进行评估。现将评估情况报告如下:

一、评估工作组织及开展情况

由坂田街道安委办牵头，组织相关单位形成评估工作组。工作组依据《事故调查报告》，通过查阅资料、现场核查、人员问询等方式，重点梳理评估了事故责任追究落实情况、事故发生单位整改措施落实情况以及相关职能部门和社区监管职责履行情况。评估过程中发现的问题已及时向责任单位反馈，并要求限期整改。本报告在综合评估工作基础上形成。

二、事故责任单位及人员责任追究落实情况

深圳星河智善生活股份有限公司雅宝分公司，已按照《事故调查报告》的要求对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

广东博探工程建筑装饰有限公司，已按照《事故调查报告》的要求对其处罚。经核查，未按时缴纳罚款，目前在行政复议阶段。

刘某飞，已按照《事故调查报告》的要求对其处罚。经核查，已按时缴纳罚款。

周某平，已按照《事故调查报告》的要求对其处罚。经核查，未按时缴纳罚款，目前在行政复议阶段。

三、事故责任单位整改措施落实情况

（一）深圳星河智善生活股份有限公司雅宝分公司已深刻吸取事故教训，一是事故发生后，开展全面隐患排查工作，及时督促事故隐患整改闭环；二是组织施工单位和作业人员的资质审查，杜绝施工单位和人员无资质、假借资质作业；三是强化作业人员安全教育培训考核，确保作业人员具备作业岗位必要的安全生产知识、掌握作业过程中存在的危险因素。

（二）广东博探工程建筑装饰有限公司已深刻吸取事故教训，事故发生后立即停止施工作业，同时申请注销公司建筑装修装饰工程专业承包贰级资质，不再承接各类建筑装修装饰工程类施工项目。

四、相关部门吸取事故教训，强化整改措施落实情况

城建办、南坑社区已按《事故调查报告》整改建议：一是严格“366”管理制度。持续落实“三条措施、六种控停、六个凡

是”，强化小散工程全过程管理。二是立即召集各社区相关负责人召开小散工程现场警示教育会，通过真实案例的讲解，增强施工领域全员的安全意识和风险防范能力。三是对各社区备案和管理工作实行定期全覆盖指导监督，督促各社区工作站按照相关文件要求全面核验安全生产相关资料，确保由具备相应资质的单位开展施工。四是构建“人防+技防+联防”三位一体监管体系，织密巡查防线，建立“干部包干+社区网格+专业执法”三级监管网络，确保高风险工程有人管、管到位，推动安全监管不留盲区、不留死角。五是开展联合检查行动，全面排查重点隐患项目存在的安全风险，对现场管理差、存在隐患多的建设单位、施工单位、监理单位、物业公司进行约谈，压实主体责任，并综合采取诚信管理、执法处罚等惩处措施，发布典型执法案例，形成强大震慑，倒逼施工单位加强施工现场管理。六是完善巡查人员培训机制。不定期邀请专家对巡查人员开展巡查技能培训并当场进行考核，提高工作人员巡查能力。七是建立岗前强制培训制度，确保工人进场即受教育、上岗即知风险，同步以案释法、警示约谈，压实企业全链条主体责任，提高施工人员安全意识及项目负责人履职能力。

五、存在问题

综合评估情况，本次事故相关责任人员的行政处罚决定已作出，正按程序推进罚款缴纳工作；事故发生单位针对事故暴露出的问题，已采取一系列整改措施，取得一定成效。但目前辖区仍存在部分建设施工项目主体责任落实情况打折扣、作业人员安全

意识薄弱、不熟悉作业过程中可能存在的风险因素和预防措施等问题。

六、工作建议

一是强化源头治理。规范承发包管理和主体资格、资质审查，加强在建施工项目的安全生产统一协调管理。二是强化作业人员安全意识，特种作业人员须经专门的安全技术培训并考核合格、取得相应的特种作业操作证上岗，岗前培训交底，作业人员清楚作业中存在的危险因素，掌握岗位安全操作技能，并做好相应的安全防范措施及应急措施。三是强化过程管控，落实特种作业安全防护，正确佩戴使用经检测合格的劳动防护用品，确保现场作业安全。四是强化监护监督，督促作业人员严格按照操作规程、施工方案作业，发现违章作业等事故隐患及时制止并予以纠正。

七、评估意见

经评估后认为，各单位均能依据区政府批复意见，对有关责任单位及责任人员作出相关处理，未发现不按规定落实责任追究的问题。各单位均能认真吸取事故教训，按照事故调查报告的要求建章立制，落实事故各项责任追究和整改措施，有效提升了安全管理水平。各被评估单位基本落实了事故调查报告责任追究和整改措施要求。