关于坪地街道办事处修剪教育中路（龙岗大道–兴华路）城市树木公示

为深入贯彻习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，认真落实国家、省、市关于进一步加强城市绿地和树木保护管理工作的有关要求，现就坪地街道办事处修剪教育路城市树木事宜向公众征求意见，具体如下：

一、项目概况

（一）申请单位：坪地街道办事处

（二）申请事项：修剪城市树木54株

（三）项目位置：龙岗区坪地街道教育中路（龙岗大道–兴华路）

二、基本情况

因教育中路小叶榄仁冠幅、高度偏高（普遍冠幅在6–8米，高度在17–20米），对教育路过路的市民存在安全隐患，需对沿路小叶榄仁进行修剪和收缩枝条处理。



位置示意图

三、征求意见时间

2026年5月22日至2026年6月1日

四、意见反馈途径

（一）电话反馈：

申请单位联系人：江佩文 电话：18719490997

黄文俊 电话：13430818861



安全隐患树木实地勘察评估意见

评估事项	安全隐患树木评估
申请单位	深圳环保发展集团有限公司龙岗区分公司
管理单位	龙岗区坪地街道办
所处位置	深圳市龙岗区坪山教育路
专家组成员	何国强、李京、吕牧石

现场评估意见：

2026年01月14日下午，深圳环保发展集团有限公司龙岗区分公司邀请了3位（共单/团体）专家组成专家组，对龙岗区坪地街道教育中路（龙岗大道至兴华路段）安全隐患树木编制了实地勘察，形成专家评估意见如下：

一、树木基本情况及意见

龙岗区坪地街道教育中路（龙岗大道至兴华路段）共54株小叶榄仁树，树木胸高约18米-25米，树村部分树木存在树干倾斜，部分树木存在多头偏冠，部分树木及邻建筑等现象。专家组建议适当修剪榄仁树木重心下移，因修剪剪枝条及连接的2米内的枝条以降低树木折枝，倒伏的安全风险，同时修剪时做好伤口保护处理，加速伤口愈合，预防病虫害侵袭。

二、建议

1、合除树地原基础或打孔，加强排水管理，

2、不得扩大树池，符合树木健康生长的基本要求

3、应做好现场安全工作，公示期完毕认证主管部门审批后修剪树木以清除安全隐患。

4、做好修剪树木时的安全文明施工措施及防护工作，做到施工安全。

参与评估的专家会签

序号	姓 名	单 位	职称	签 名
1	何国强	深圳大学	教授	
2	李 京	深圳市城乡规划设计研究院股份有限公司	高级工程师	
3	吕牧石	深圳城市职业学院	讲师	

附件1：安全隐患树木鉴定记录表

编号	树种	胸径（cm）	树高（m）	位置	图片	备注
1	小叶榄仁		18	龙岗区坪地街道教育中路		树木高约20米，为双主干凹树干倾斜，其中一主干被为倾斜，建议合除或倾斜的主干，另一主干合除可枝，保留1-3枝主枝使树木重心下移，因修剪枝以降低树木倒伏的安全风险。
2			12	龙岗区坪地街道教育中路		树木高约20米，为三主干凹，建议保留三主干，主导合除可枝，保留1-3枝主枝使树木重心下移，因修剪枝倒枝二级枝以上，以降低树木倒伏的安全风险。

深圳市龙岗区坪地街道办事处

2026年5月22日