

深圳市龙岗区住房和建设局

龙岗区住房和建设局关于餐饮场所用气安全专项检查情况的通报

各街道办，各燃气企业：

今年以来，燃气用户（特别是餐饮用户）使用安全问题突出，火灾爆燃事故频发，造成多人受伤，根据市、区领导指示批示精神及市住房建设局要求，为避免此类伤亡事故再次发生，9月24日至9月30日，区住房建设局重点对餐饮场所气瓶间、用气设备设施、钢瓶溯源、用气安全操作、是否签订用气购销合同、作业人员是否持证上岗等进行专项检查。现将有关情况通报如下：

一、总体情况

（一）抽查隐患结果

本周餐饮场所用气安全专项检查发现，共23家餐饮场所存在安全隐患（问题）30条（布吉街道13条、龙城街道9条、龙岗街道8条）。

序号	餐饮场所地址		餐饮场所名称	燃气配送单位	隐患内容
一、	布吉街道	长龙社区长龙2区7巷7号1楼	普宁粿汁		胶管超长
		长龙社区长龙2区7巷7号1-1	农家小碗菜		胶管超长
		长龙社区长龙5区1巷8号1楼	饭店		胶管超长
		南三社区布李路164号	卖鸡的		炉灶无熄火保护装置

		南三社区新民路 54 号	东北手工水饺		胶管超长
		南三社区新三村东区 10 巷 1 号包子	包子店		胶管超长
		长龙社区长龙 2 区 5 巷 1 号	满口香鹅肉		胶管超长
		南三社区阳光花园后门公交站台	早餐店		钢瓶与灶太近
		布吉社区格塘路	严师傅		炉灶无熄火保护装置
		布吉社区莲花路 45 号	潮香大排档		炉灶无熄火保护装置
		布吉社区和兴街 7 号	营山米粉		炉灶无熄火保护装置
		布吉社区布吉百花一街 8 号	潮汕砂锅粥		灶具无熄火装置
		布吉社区布吉一村 20 号	沙县小吃		灶具无熄火装置
二、	龙城街道	龙城街道龙西东路 40 号	三津汤包	蓝光化工有限公司	1、软管过长。

		龙城街道龙 西东路 42 号	浙江包子店	六南能源有限 公司	1、使用“三通” 接头；2、燃气 报警器未通 电；3、软管穿 墙未做保护。
		龙城街道龙 西东路 42 号	丰顺汤粉	深岩燃气有限 公司	1、使用“三通” 接头；2、泄露 报警装置安装 不足。
		龙城街道龙 西东路 37 号	潮味汤粉	蓝光化工有限 公司	1、泄露报警装 置未通电。
		龙城街道龙 西东路 39 号	隆江猪脚饭	蓝光化工有限 公司	1、软管穿墙未 做保护；2、泄 露报警装置未 通电。
三、	龙岗街道	龙岗街道罗 瑞合东 3 号	三津汤包	深岩燃气有限 公司	1、燃气瓶放在 密闭柜内。
		龙岗街道罗 瑞合东区 10-14	原味汤粉王	蓝光化工有限 公司	1、燃气泄露报 警器配备不 足。
		龙岗街道罗 瑞合东区 11 号	肠粉汤粉鲜滚 粥	六南能源龙山 供应站	1、燃气管道防 锈漆脱落；2、 燃气泄露报警

					器配备不足。
		龙岗街道罗 瑞合东区 51-1	优记盐焗店	六南能源有限 公司	1、燃气泄露报 警器不足。
		龙岗街道罗 瑞合东区 2 号	惠康汤粉店	六南能源龙山 供应站	1、使用“三通” 接头；2、燃气 泄露报警器配 备不足；3、未 签订供气合 同。

二、处理情况

请相关街道办务必高度重视以上场所存在的隐患（问题），立即跟踪落实整改情况，组织开展复查，并于2021年10月开始每月28日前将各餐饮场所用气安全检查情况（附件1）及我局当月专项检查发现的餐饮场所隐患整改情况报我局。

三、工作要求

（一）请各街道办组织做好《深圳市餐饮场所燃气使用安全基本要求指引》的落实工作，一是要广泛宣传落实，将本指引尽快发放至各餐饮场所，要求各餐饮场所按照本指引工作要求进行自查，对照《餐饮场所燃气使用安全自查表》逐条落实，规范日常用气行为；二是要督促辖区内各餐饮场所按照本指引工作要求开展自查自纠，切实履行用气安全主体责任。

(二) 请各燃气供应企业对照本指引要求，全面加强入户安全检查，及时督促用户整改各类用气安全隐患，防范用气事故发生，对不具备安全用气条件的场所，一律停止供气。

附件：现场检查隐患照片



(联系人：黄玉灵，电话：28589911)

附件

现场检查隐患照片

	
布吉街道长龙2区7巷7号1楼（普宁粿汁），（一）1、胶管超长	布吉街道长龙2区7巷7号1-1（农家小碗菜），（一）2、胶管超长
	
布吉街道长龙5区1巷8号1楼（饭店），（一）3、胶管超长	布吉街道布李路164号（卖鸡的），（一）4、炉灶无熄火保护装置
	
布吉街道新民路54号（东北手工水饺），（一）5、胶管超长	布吉街道新三村东区10巷1号包子（包子店），（一）6、胶管超长

	
布吉街道长龙 2 区 5 巷 1 号(满口香鹅肉), (一) 7、胶管超长	布吉街道阳光花园后门公交站台 (早餐店), (一) 8、钢瓶与灶太近
	
布吉街道布吉社区格塘路 (严师傅), (一) 9、炉灶无熄火保护装置	布吉街道布吉社区莲花路 45 号 (潮香大排档), (一) 10、炉灶无熄火保护装置
	
布吉街道布吉社区和兴街 7 号 (营山米粉), (一) 11、炉灶无熄火保护装置	布吉街道布吉社区布吉百花一街 8 号 (潮汕砂锅粥), (一) 12、灶具无熄火装置



布吉街道布吉社区布吉一村 20 号（沙县小吃），（一）13、灶具无熄火装置



龙城街道龙西东路 40 号（三津汤包），（二）14、软管过长



龙城街道龙西东路 42 号（浙江包子店），（二）15、使用“三通”接头



龙城街道龙西东路 42 号（浙江包子店），（二）16、燃气报警器未通电



龙城街道龙西东路 42 号（浙江包子店）， （二）17、软管穿墙未做保护	龙城街道龙西东路 42 号（丰顺汤粉），（二） 18、使用“三通”接头
	
龙城街道龙西东路 42 号（丰顺汤粉），（二） 19、泄露报警装置安装不足	龙城街道龙西东路 37 号（潮味汤粉），（二） 20、泄露报警装置未通电
	
龙城街道龙西东路 39 号（隆江猪脚饭）， （二）21、软管穿墙未做保护	龙城街道龙西东路 39 号（隆江猪脚饭）， （二）22、泄露报警装置未通电

	
龙岗街道罗瑞合东 3 号（三津汤包），（三）23、燃气瓶放在密闭柜内	龙岗街道罗瑞合东区 10-14（原味汤粉王），（三）24、燃气泄露报警器配备不足
	
龙岗街道罗瑞合东区 11 号（肠粉汤粉鲜滚粥），（三）25、燃气管道防锈漆脱落	龙岗街道罗瑞合东区 11 号（肠粉汤粉鲜滚粥），（三）26、燃气泄露报警器配备不足
	
龙岗街道罗瑞合东区 51-1（优记盐焗店），（三）27、燃气泄露报警器不足	龙岗街道罗瑞合东区 2 号（惠康汤粉店），（三）28、使用“三通”接头

	无图
龙岗街道罗瑞合东区 2 号（惠康汤粉店）， （三）29、燃气泄露报警器配备不足	龙岗街道罗瑞合东区 2 号（惠康汤粉店）， （三）30、未签订供气合同