


龙城街道福安学校改扩建工程水土保持设施验收备案表

建设单位: (加盖公章)

日期:

项目名称	龙城街道福安学校改扩建工程				
项目地点	龙岗区龙城街道福安学校			行业类别	
水土保持方案审批部门	深圳市龙岗区水务局	审批文号		审批时间	
批复水土流失防治责任范围	福安学校 (红线范围)	施工期水土流失防治责任范围	福安学校 (红线范围)	运行期水土流失防治责任范围	福安学校 (红线范围)
项目建设时间	2019 年 3 月	主要建设内容	项目在学校南侧原有运动场位置扩建一栋综合楼, 综合楼整体呈“工”字型, 普通教室位于综合楼北侧, 教学辅助用房位于综合楼南侧, 综合楼直接通过连廊连接, 多功能室及舞蹈室 等教学辅助用房位于地面一层, 室内运动场设置在半地下室, 室外运动场设置在二层。学校现状用地面积 45773m ² , 本次项目建设区面积为 14932.34m ² , 本次新建建筑总面积为 31684.54m ² , 其中计容积率建筑面积为 19779.68m ² , 不计容积率建筑面积为 11904.86m ² 。在原有 48 个班 的基础上新增 24 个初中班, 满足学校学位的需求。		
工程投资 (万元)	工程概算总投资	18931.34	其中水土保持投资	118.28	
	工程实际总投资	18931.34	其中实际完成水土保持投资	118.28	
是否通过水土保持设施验收		☒ 是 ☐ 否			
是否已公开验收情况, 并已处理完成公众反映的问题和意见		☒ 是 ☐ 否			
验收情况	(一) 项目水土保持设施符合相关规范规程要求, 并已按批准的水土保持方案和相关设计文件要求建成, 建设资料齐全			☒ 是 ☐ 否	
	(二) 建成的水土保持设施符合相关规范规程要求具备正常运行条件, 能持续、安全、有效运转, 符合交付使用要求			☒ 是 ☐ 否	
	(三) 水土保持设施后续管理、维护主体明确			☒ 是 ☐ 否	
	(四) 是否存在未完成整改的水土流失隐患或危害			☐ 是 ☒ 否	
我单位(公司)承诺以上申备案案材料均真实有效, 如有不实之处, 愿负相应法律责任, 并承担由此产生的一切后果。 承 诺 人:  (建设单位负责人签字) 建设单位: (加盖公章) 日 期:					

验收备案联系人: 陈一鸣

联系电话(手机): 13144823435